


# PROMAX

## Kem Fast Dry



### IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Para superficies de acero al carbón se recomienda utilizar un primario como:

- Acri Primer
- Primario para Lámina Galvanizada

Para superficies previamente pintadas:

- Se pueden aplicar 2 capas de Kem fast Dry sin necesidad de primario, si la superficie no presenta puntos de óxido, y se encuentra limpia, seca y opaca.

### MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se recomiendan los siguientes métodos de aplicación:

- Equipo de aspersión convencional.
- Soporta dilución de hasta 75%.
- No se recomienda el uso de brochas o rodillos.



### COLORES DISPONIBLES

- Negro
- Blanco
- Amarillo Limón
- Amarillo Cromo
- Transparente
- Rojo Claro



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kem Fast Dry es un recubrimiento desarrollado a partir de resinas acrílicas además de pigmentos químicamente resistentes.

Kem Fast Dry es un producto de secado rápido, que proporciona un acabado brillante, de fácil aplicación y que cuenta con excelente resistencia a la intemperie.


Cuando Kem Fast Dry se aplica sobre Acri-Primer, proporciona una resistencia a la corrosión muy superior a cualquier sistema de recubrimiento tanto para uso doméstico, como industrial.

Se recomienda utilizar Kem Fast Dry en maquinaria y equipo, tuberías, exterior de tanques, construcciones nuevas, herrería, acero estructural, carrocerías y cortinas metálicas.

### BENEFICIOS PRINCIPALES

-  Muy alto brillo.
-  Alto rendimiento.
-  Secado rápido.
-  Excelente retención de brillo y color al exterior.
-  Excelente resistencia a la corrosión sobre primario Acri-Primer.

### ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN



Síguenos |    

[sherwin-williams.com.mx](http://sherwin-williams.com.mx)